





# Ножиці по металу

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


[www.makita-ukraine.com](http://www.makita-ukraine.com)

**JS3200**







1 004670




2 004675




3 004679




4 004682




5 004683




6 004684




7 004685




8 004700




9 004702



10 004703



11 001145



12 004707

## **Пояснення до загального виду**

1-1. Кнопка вимикача	4-2. Болт фіксації верхнього леза	7-1. Болт розташування нижнього леза
1-2. Фіксатор	4-3. Верхнє лезо	7-2. Шестигранна гайка
2-1. Щуп для нержавіючої сталі: 2,5 мм (3/32")	5-1. Тримач полотна	7-3. Товщиномір
2-2. Щуп для м'якої сталі: 3,2 мм (1/8")	5-2. Болт фіксації верхнього леза	8-1. Затискний пристрій
3-1. Шестигранний ключ	5-3. Верхнє лезо	10-1. Лінія різання
3-2. Нижнє лезо	5-4. Проміжок не допускається	11-1. Обмежувальна відмітка
3-3. Болт фіксації верхнього леза	6-1. Болт розташування нижнього леза	12-1. Викрутка
3-4. Верхнє лезо	6-2. Нижнє лезо	12-2. Ковпачок щіткотримача
4-1. Затягнути	6-3. Верхнє лезо	

## **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель JS3200	
Макс. ріжуча спроможність	Сталь до 400 Н/мм <sup>2</sup> 3,2
	Сталь до 600 Н/мм <sup>2</sup> 2,5
	Сталь до 800 Н/мм <sup>2</sup> 1,5
	Алюміній до 200 Н/мм <sup>2</sup> 4,0
Мін. радіус різання 50	ММ
Швидкість ланцюга за хвилину (хв. <sup>-1</sup> ) 1600	
Загальна довжина 204	ММ
Чиста вага 3,4	КГ
Клас безпеки	■ / II

- Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними.
- Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003

### **Призначення**

Інструмент призначено для різання листової сталі та нержавіючої листової сталі.

ENG002-1

### **Джерело живлення**

Інструмент можна підключати лише до джерела струму, що має напругу, зазначену в таблиці з заводськими характеристиками, і він може працювати лише від однофазного джерела перемінного струму. Інструмент має подвійну ізоляцію згідно з європейським стандартом і, отже, може підключатися до розеток без клеми заземлення.

ENG102-3

### **Шум**

Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, визначений відповідно до EN60745:

Рівень звукового тиску ( $L_{pA}$ ) : 87 дБ(А)  
Рівень звукової потужності ( $L_{WA}$ ) : 98 дБ(А)  
Погрішність (K) : 3 дБ(А)

### **Обов'язково використовуйте протишумові засоби**

ENE037-1

ENG218-2

### **Вібрація**

Загальна величина вібрації (сума трьох векторів), визначена згідно з EN60745:

Режим роботи: різання листового металу

Вібрація ( $a_{rod}$ ) : 18,5 м/с<sup>2</sup>

Похибка (K) : 2,5 м/с<sup>2</sup>

ENG901-1

- Заявлене значення вібрації було вимірюємо у відповідності до стандартних методів тестування та може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.
- Заявлене значення вібрації може також використовуватися для попередньої оцінки впливу.

### **ДУВАГА:**

- Залежно від умов використання вібрація під час фактичної роботи інструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації.
- Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідатимуть умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, такі як час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

## Декларація про відповідність стандартам ЄС

Наша компанія, Makita Corporation, як  
відповідальний виробник, наголошує на тому, що  
обладнання Makita:

Позначення обладнання:

Ножиці по металу

№ моделі/ тип: JS3200

є серійним виробництвом та

**Відповідає таким Європейським Директивам:**  
2006/42/EC

Та вироблені у відповідності до таких стандартів та  
стандартизованих документів:

EN60745

Технічна документація знаходиться у нашого  
увіноваженого представника в Європі, а саме:

Makita International Europe Ltd,  
Michigan, Drive, Tongwell,  
Milton Keynes, MK15 8JD, Англія

30 січня 2009

000230

Tomoyasu Kato  
Директор  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, ЯПОНІЯ

## Застереження стосовно техніки безпеки при роботі з електроприладами

**△ УВАГА!** Прочитайте усі застереження  
стосовно техніки безпеки та всі інструкції.  
Недотримання даних застережень та інструкцій може  
призвести до ураження струмом та виникнення  
пожежі та/або серйозних травм.

**Збережіть усі інструкції з техніки  
безпеки та експлуатації на майбутнє.**

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕОБХІДНУ ОБЕРЕЖНІСТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЛИСТОВИМИ НОЖИЦЯМИ

1. Міцно тримайте інструмент.
2. Слід міцно закріплювати деталь.
3. Тримай руки на відстані від рухомих частин.

4. Края та стружка деталі дуже гострі. Слід одягати рукавиці. Також рекомендовано одягати черевики з товстою підошвою, щоб уникнути травм.
5. Не кладіть інструмент на стружку деталі. В протилежному випадку це може привести до пошкодження або несправності інструменту.
6. Не залишайте інструмент працюючим. Працюйте з інструментом тільки тоді, коли тримаєте його в руках.
7. Завжди майте тверду опору. При виконанні висотних робіт переконайтесь, що під Вами нікого немає.
8. Не торкайся полотна або деталі одразу після різання, вони можуть бути дуже гарячими та привести до опіку шкіри.
9. Слід уникати різання електричної проводки. Це може спричинити до серйозного поранення від ураження електричним струмом.

## ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ

### △УВАГА:

НИКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та розслаблюватися під час користування виробом (що приходить при частому використанні); слід завжди строго дотримуватися правил безпеки під час використання цього пристрою. НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ або недотримання правил безпеки, викладених в цьому документі, може привести до серйозних травм.

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

### △ОБЕРЕЖНО:

- Перед регулюванням та перевіркою справності інструменту, переконайтесь в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

### Дія вимикача.

Fig.1

### △ОБЕРЕЖНО:

- Перед вмиканням інструменту у мережу обов'язково перевірте, чи кнопка вимикача нормально спрацьовує і після відпускання повертається в положення "вимкнено".

Щоб включити інструмент, просто натисніть кнопку вимикача. Щоб зупинити - відпустіть кнопку вимикача. Для довготривалої роботи натисніть кнопку вимикача, після чого натисніть кнопку фіксатора.

Щоб зупинити інструмент із зафікованим вимикачем, натисніть кнопку вимикача до кінця і відпустіть її.

## Припустима товщина різання

**Fig.2**

Паз на хомуті є товщиноміром для різання листа з м'якої або нержавіючої сталі. Якщо матеріал вміщається в паз, то його можна різати.

Товщина матеріалів, що різатимуться, залежить від типу (міцності) матеріалу. Максимальна товщина різання для різних матеріалів наведена в таблиці нижче. Спроби різати матеріали, товщина яких більше вказаної, приведуть до поломки інструмента та/або створять можливість поранення. Слід дотримуватись товщини, що вказана в таблиці.

Макс. ріжуча спроможність	мм	калибр
Сталь до 400 Н/мм <sup>2</sup>	3,2	10
Сталь до 600 Н/мм <sup>2</sup>	2,5	13
Сталь до 800 Н/мм <sup>2</sup>	1,5	17
Алюміній до 200 Н/мм <sup>2</sup>	4,0	9

006426

## КОМПЛЕКТУВАННЯ

### ДОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як зайнятись комплектуванням інструменту, переконайтесь в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

### Перевірка леза

Перед використанням інструмента слід перевірити леза на предмет зносу. Тупі та зношенні леза погіршують різання та скорочують термін служби інструмента.

Термін служби лез буває різним в залежності від матеріалів, що різатимуться, а також фіксованого зазору між лезами. Приблизно кажучи одною ріжучою кромкою лезо може розрізати 500 м м'якої сталі товщиною 3,2 мм (загалом 2000 м для чотирьох ріжучих кромок).

### Повертання або заміна лез

Як верхні, так і нижні леза мають чотири ріжучих кромки з кожної сторони (передні та задні). Коли ріжуча кромка затупляється, слід повернути верхні та нижні леза на 90 градусів для зміни на нові ріжучі кромки.

Коли всі вісім кромок верхніх та нижніх лез стають тупими, слід замінити обидва леза на нові. Кожного разу, коли леза повертаються, або замінюються, слід виконувати наступну процедуру.

**Fig.3**

Зніміть болти кріплення леза за допомогою шестигранного ключа, що додається, а потім поверніть або замініть леза.

Встановіть верхнє лезо та затягніть його болтом кріплення леза за допомогою шестигранного ключа.

Під час затягування верхнього леза його слід підштовхувати вгору.

**Fig.4**

Після фіксації верхнього леза слід перевірити, щоб між верхнім лезом та скошеною поверхнею не було зазору.

**Fig.5**

Потім слід встановити нижнє лезо таким же чином, як і верхнє, регулюючи зазор між верхнім та нижнім лезами. Під час регулювання верхнє лезо повинно бути в опущеному положенні.

**Fig.6**

Спочатку слід наполовину затягнути болт кріплення нижнього леза, а потім вставити товщиномір для забезпечення необхідного зазору. Товщина різання вказана на товщиномірі, тобто слід використовувати сполучення, вказані в таблиці нижче. Повернайте гвинт встановлення положення нижнього леза на хомуті, доки зазор не стане таким, що товщиномір просувається у ньому із зусиллям. Потім слід надійно затягнути болт кріплення нижнього леза. Наприкінці слід затягнути шестигранну гайку гвинта встановлення положення нижнього леза.

**Fig.7**

### Сполучення товщиноміра

Товщина матеріалу	2,3 мм (14 калібр)	2,5 мм (13 калібр)	2,7 мм (10 калібр)
Сполучення товщиноміра	1,0 +1,5	1,0 +1,5	1,5 +2,0

006427

## ЗАСТОСУВАННЯ

### Утримання матеріалу

**Fig.8**

Матеріали призначенні для різання повинні бути закріплені на верстаті за допомогою затисківих пристрій.

### Метод різання

**Fig.9**

Для виконання гладкого розрізу під час просування інструмент слід злегка відхилити назад.

### Максимальна ширина різання

**Fig.10**

Слід дотримуватись вказаної ширини різання ("A"): У разі довжини 1800 мм.

М'яка сталь (товщина)	3,2 мм	Менше 2,3 мм
Макс. ширина різання (A)	90 мм	Без обмежень
Нержавіюча сталь (товщина)	2,5 мм	Менше 2,0 мм
Макс. ширина різання (A)	70 мм	Без обмежень

### Мінімальний радіус різання

Мінімальний радіус різання складає 50 мм під час різання м'якої сталі товщиною 2,3 мм.

# ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

## △ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як оглянути інструмент, або виконати ремонт, переконайтесь, що він вимкнений та відключений від мережі.
- Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може привести до зміни кольору, деформації та появи тріщин.

## Заміна вугільних щіток

### Fig.11

Регулярно знімайте та перевіряйте вугільні щітки. Замінюйте їх, коли знос сягає граничної відмітки. Вугільні щітки повинні бути чистими та вільно рухатись у щіткотримачах. Одночасно треба замінювати обидві вугільні щітки. Використовуйте лише однакові вугільні щітки.

Для видалення ковпачків щіткотримачів користуйтесь викруткою. Видаліть зношенні вугільні щітки, вставте нові та закріпіть ковпачки щіткотримачів.

### Fig.12

Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування "Makita", де використовуються лише стандартні запчастини "Makita".

## ОСНАЩЕННЯ

## △ОБЕРЕЖНО:

- Це оснащення або пристрій рекомендовано для використання з інструментами "Makita", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або пристрій може спричинити травмування. Оснащення або пристрій слід використовувати лише за призначенням.

У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащеннем звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Makita".

- Леза
- Шестигранний ключ
- Товщиномір